

3 - 2 機械本体と電源容量

機械部

- 1) テーブル寸法(幅×奥行) ----- 250×350mm(クロステーブル)
- 2) 軸左右移動距離(X軸) ----- 200mm
- 3) 軸前後移動距離(Y軸) ----- 300mm
- 4) 軸上下移動距離(W軸) ----- 230mm
- 5) 主軸上下移動距離(Z軸) ----- 300mm
- 6) 最大加工物重量 ----- 100kg
- 7) 最大加工物寸法(幅×奥行×高さ) ----- 250×350×240mm
- 8) 電極装着可能径 ----- φ0.3~φ3.0mm
- 9) カート下面からテーブル上面までの距離 ----- 1.0~240mm
- 10) 外形寸法(幅×奥行×高さ) ----- 860×830×1990mm
- 11) 機械据付寸法 ----- 1460×1630mm
- 12) 機械本体重量 ----- 500kg
- 13) 総電気容量 ----- 3.3kVA

ポンプ部


- 14) 加工液タンク容量 ----- 20ℓ
- 15) 加工液ろ過方式 ----- スポンチフィルター交換式

電源部

- 16) 電源入力電圧 ----- 三相 200/220 50/60 Hz
- 17) パルス発生方式 ----- パワーFET
- 18) 最大加工電流 ----- 30A
- 19) 加工電流切り替え ----- 15ステップ
- 20) パルス幅切り替え ----- ON・OFF各15ステップ

3-3 機械本体の主要寸法 (姿図)

K 1 C - S 姿図



[図] 2-2